


## CAVI KELVIN PER MILLIOHMMETRO BINT MO1

Nei cavi Kelvin sono utilizzate due pinze per la misura della tensione e altre due pinze per la misura della corrente: la separazione delle due coppie consente di ottenere misure più accurate rispetto alla normale tecnica a due terminali, permettendo di eliminare dalla misura l'impedenza dei cavi.

### CAVI KELVIN BINT KB7



Coppia cavetti KELVIN - cavo L=1,60mt - pinze con apertura max 7mm

### CAVI KELVIN BINT KB32



Coppia cavetti KELVIN - cavo L=1,00mt - pinze con apertura max 32mm